

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

pro zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU II DPMÚL A.S.

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY	Z2017-006915
ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE	http://dpmul.profilzadavatele.cz/

Zadavatel

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.
Revoluční 26/3088
400 01

Dotaz

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S."

Dotaz č. 1

Rozpočet obsahuje položku

137	K	73511091.R	Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa	kus	56,000	
-----	---	------------	---	-----	--------	--

Prosíme o vysvětlení, v čem spočívají opravy otopných těles.

Dotaz č. 2

Rozpočet obsahuje položku

134	K	751711816	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 14 do 20 kW (přes 140 do 200 m ³)	kpl	1,000	
-----	---	-----------	---	-----	-------	--

TZ uvádí: „Před zahájením prací na zateplení střech budou demontovány stávající klimatizační jednotky (po dokončení zateplení budou vráceny zpět).“

V popisu položky je demontáž vnitřních nástěnných jednotek, ne však vnějších položených. Dále je zde uvedena pouze demontáž.

Žádáme o vyjasnění, co máme ocenit a zda máme do položky ocenit i zpětnou montáž tak jak je to v TZ?

Dotaz č. 3

Rozpočet obsahuje položku

135	K	751791114	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)	m	490,000	
-----	---	-----------	--	---	---------	--

TZ uvádí: „Stavebník zároveň požaduje, aby byla provedena příprava pro budoucí montáž celkem 15 dalších klimatizačních jednotek, což bude obnášet instalaci cca 150 m Cu trubek a 75 m PVC trubek pro odvod kondenzátu. Přesné umístění přípojovacích bodů bude provedeno před realizací.“

K napojení klimatizačních jednotek bude potřeba pouze Cu a PVC potrubí? Prosíme o doplnění podrobnějšího VV, aby bylo možné ocenit.

Dotaz č. 4

Rozpočet obsahuje položku

96	K	787300901	Zasklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků přetmelení s odstraněním starého tmelu a napuštěním drážky	m2	38,000	
----	---	-----------	---	----	--------	--

V PD se nenachází informace, k čemu se položka vztahuje. Prosíme o vysvětlení.

Dotaz č. 5

Oproti původnímu zadání se v PD nenachází PS Topný systém. V TZ se o topném systému také nic nepíše. Počítáme tedy správně, že se nebude provádět?

Odpověď

Dotaz č.1 – č.4

Uvedené dotazy jsou způsobeny chybou rozpočtového programu, u slepého rozpočtu (výkaz výměr) se změnil popis některých položek oproti plnému rozpočtu. Proto je vydán aktualizovaný výkaz výměr.

Aktuální verze je k dispozici na Profilu zadavatele – dpmul.profilzadavatele.cz

Dotaz č.5

Při vyhlášení VZ došlo k chybě, Vámi uváděná dokumentace nebyla zahrnuta do PD. Proto byla dne 30.3.2017 vydána oprava ZD, která již dokumentaci obsahovala.

Aktuální verze je k dispozici na Profilu zadavatele – dpmul.profilzadavatele.cz

V Ústí nad Labem 3.4.2017